



Biuro Projektowe FORMA

Julia Prałat

Os. S. Batorego 19/32

61-687 Poznań

Data 28.03.2018

Opracował B. Brzeźniński

Numer S18/000057

Strona 1 z 1

Sprawozdanie

INW001584

SPRAWOZDANIE

*dotyczące rozpoznania konstrukcji nawierzchni ulic Wyzwolenia
i Poznańskiej w Dopiewie, gm. Dopiewo, pow. poznański woj. wielkopolskie*

Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni przeprowadzono dnia 27 marca 2018 r., na 4 stanowiskach (nr 1-4), przedstawionych na załączonym planie sytuacyjnym i dokumentacji fotograficznej, przy zastosowaniu rdzeniowej wiertnicy mechanicznej do betonu.

Przewierty przez konstrukcję nawierzchni ulic wykazały następujący układ warstw:




- *warstwy bitumiczne (pakiety, wszystkie stanowiska), o łącznej grubości od 10,0 do 16,0 cm, przy czym na stanowisku nr 2 dolna 3,0 cm warstwa była rozkruszona;*
- *podsypkę z kruszywa łamanego frakcji 0/20 mm (stanowisko nr 1), o wysokości 5,0 cm;*
- *podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem (stanowisko nr 1), o wysokości 8,0 cm;*
- *podbudowę z mieszanki kruszywa łamanego i żużla, frakcji 0/63 mm (stanowisko nr 4), o wysokości 14,0 cm.*
- *warstwę z granitowej kostki brukowej (stanowiska 2, 3 i 4), o wysokości 12,0 lub 20,0 cm.*

Szczegółowy układ warstw konstrukcyjnych przedstawiono w załączonym „Układzie warstw konstrukcyjnych nawierzchni”.

W załączeniu:

- *„Plan sytuacyjny z rozmieszczeniem stanowisk badawczych”,*
- *„Układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni”,*
- *Dokumentacja fotograficzna.*

Plan sytuacyjny rozmieszczenia stanowisk badawczych Dopiewo, ul. Wyzwolenia



LEGENDA:

1 ⊕ przewiert przez konstrukcję nawierzchni drogowej

rok założenia

1994

www.labortestbrzezinscy.pl
e-mail:biuro@labortestbrzezinscy.pl



nr stanowiska:	1	2	3	4						
10cm	15	13	10	16						
20cm	5	3		14						
30cm	8	20	20							
40cm		Pd	Pd	12						
50cm				Pd						
60cm										
ŁĄCZNIE:	28	36	30	42						

warstwa bitumiczna
warstwa kruszywa łamanego
warstwa gruntu stabilizowanego cementem
warstwa brukowa
warstwa z kruszywa łamanego i żużla
podłoże gruntowe rodzime niespoiste

Labortest s.c. Brzeźnińscy

Dokumentacja fotograficzna z dn. 27.03.2018r.
Dopiewo, ul. Wyzwolenia

Stanowisko nr 1



Lokalizacja nr 1



Stanowisko nr 2




Lokalizacja nr 2



Stanowisko nr 3



Lokalizacja nr 3



Stanowisko nr 4



Lokalizacja nr 4

